

Wzorniki do gięcia
płaskowników pod kątem 180°
(maks. 40 mm x 8 mm)



Nr kat.	Opis	Promień mm	Masa kg	Stand. opak.
22.466	Wzornik do gięcia płaskowników pod kątem 180°	60	2,0	I
22.476	Wzornik do gięcia płaskowników pod kątem 180°	70	2,5	I
22.486	Wzornik do gięcia płaskowników pod kątem 180°	80	3,0	I
22.496	Wzornik do gięcia płaskowników pod kątem 180°	90	4,0	I
22.506	Wzornik do gięcia płaskowników pod kątem 180°	100	4,0	I
22.516	Wzornik do gięcia płaskowników pod kątem 180°	110	5,5	I
22.526	Wzornik do gięcia płaskowników pod kątem 180°	120	6,0	I
22.536	Wzornik do gięcia płaskowników pod kątem 180°	130	7,0	I

Uwaga: Wzorniki do gięcia płaskowników pod kątem 180° należy używać wraz z przystawką do gięcia płaskowników pod kątem 180°.

Wyposażenie pomocnicze

Nr kat.	Opis	Masa kg	Stand. opak.
22436	Przystawka do gięcia pod kątem 180° dla giętarzi 3812	—	I
22446	Przystawka do gięcia pod kątem 180° dla giętarzi 3802	—	I
22456	Przystawka do gięcia pod kątem 180° dla giętarzi 3813	—	I